



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ДУГОВАЯ СВАРКА АЛЮМИНИЯ
И АЛЮМИНИЕВЫХ
СПЛАВОВ В ИНЕРТНЫХ ГАЗАХ.
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ**

**ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
И РАЗМЕРЫ**

ГОСТ 14806—80

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва**

ДУГОВАЯ СВАРКА АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В ИНЕРТНЫХ ГАЗАХ, СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ

Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 14806—80

Arc welding of aluminium and aluminium alloys in inert gases.
Welded joints. Main types, design elements and dimensions

ОКП 0602000000

Срок действия с 01.07.81

до 01.07.96

1. Настоящий стандарт распространяется на сварные соединения из алюминия и алюминиевых сплавов при толщине кромок свариваемых деталей от 0,8 до 60,0 мм включительно.

Стандарт не распространяется на сварные соединения трубопроводов.

Стандарт устанавливает основные типы сварных соединений, конструктивные элементы и размеры разделки кромок и сварного шва.

2. В стандарте приняты следующие условные обозначения способов дуговой сварки в инертных газах:

РИНп — ручная неплавящимся электродом с присадочным металлом;

АИНп — автоматическая неплавящимся электродом с присадочным металлом;

АИНп-3 — автоматическая неплавящимся электродом с присадочным металлом — трехфазная;

АИп — автоматическая плавящимся электродом — однодуговая;

ПИп — полуавтоматическая плавящимся электродом.

3. Основные типы сварных соединений должны соответствовать указанным в табл. 1.

4. Конструктивные элементы и их размеры должны соответствовать указанным в табл. 2—51.

Таблица 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых деталей, мм, для способов сварки					Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва	РИНп	АИНп	АИНп-3	ПИп	АИп	
Стыковое	С отбортовкой кромок	Односторонний								C1
	С отбортовкой одной кромки				0,8—2,0	0,8—2,0	—	—	—	C3
	Без скоса кромок	Односторонний на съемной подкладке			0,8—4,0	0,8—4,0	—	4—12	4—12	C2
										C4
					0,8—5,0	0,8—16,0	4—25	3—12	3—12	C5

Издание официальное

★

© Издательство стандартов, 1980

© Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых деталей, мм, для способов сварки					Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва	РИП	АИП	АИП-3	ПИП	АИП	
Стыковое	Без скоса кромок	Двусторонний			2,0—6,0	2,0—10,0	10—30	4 34	4—34	C7
	Со скосом одной кромки	Односторонний								C8
		Односторонний на съемной подкладке								C9
		Односторонний на остающейся подкладке			4—20			6—20		C10
										C12
	С криволинейным скосом одной кромки	Двусторонний								C13
	С ломаным скосом одной кромки				16—30			16—30		C14
	С двумя симметричными скосами одной кромки				12—35			12—35		C15
	С двумя симметричными криволинейными скосами одной кромки				32—60			32—60		C16
	С двумя несимметричными скосами одной кромки				12—35			12—35		C43
	С двумя симметричными скосами одной кромки по ломаной линии				32—60			32—60		C44

Тип соединения	форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	форма поперечного сечения		Толщина свариваемых деталей, мм, для способов сварки					Условное обозначение соединения	
			подготовленных кромок	сварного шва	РИП	АИП	АИП-3	ПИП	АИП		
Стыковое	Со скосом кромок	Односторонний			4—20	8—20	—	10—30	10—30	C17	
		Односторонний на съёмной подкладке					8—20			C18	
		Односторонний на остающейся подкладке			5—30	5—30	5—30	10—30	10—30	C19	
	С криволинейным скосом кромок	Двусторонний			4—20	4—40	20—40			C21	
							12—50	32—50		C23	
					12—30			12—30	12—30	C24	
						12—30				C25	
							30—40	30—60	30—60	30—60	C26
									32—60		C27
С двумя симметричными скосами кромок											
С двумя симметричными криволинейными скосами кромок											
С двумя симметричными ломаными скосами											
С двумя несимметричными скосами кромок			12,0—30,0	12,0—60,0			12—30	12—30	C39		
Угловое	С отбортовкой одной кромки	Односторонний			1,0—2,5	1,0—2,5	—	—	—	У1	

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых деталей, мм, для способов сварки					Угловое обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва	РИП	АИП	АИП-3	ПЦП	АЦП	
Угловое	Без скоса кромок	Односторонний			1,5—12,0	1,5—12,0		5—12	5—12	У4
		Двусторонний			1,5—5,0	1,5—5,0				
					1,5—12,0	1,5—12,0		5—12	5—12	У5
	Со скосом одной кромки	Односторонний			4,0—20,0	4,0—20,0		4—20	4—20	У6
										У7
	С криволинейным скосом одной кромки	Двусторонний			16,0—30,0	16,0—30,0		16—30	16—30	У11
	С ломаным скосом одной кромки				16—30	16—30		16—30	16—30	У12
	С двумя симметричными скосами одной кромки				12—35			12—35		У8
	С двумя симметричными криволинейными скосами одной кромки									У13
	С двумя симметричными ломаными скосами одной кромки				32—60			32—60		У14

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых деталей, мм, для способов сварки					Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва	РИИп	АИИп	АИИп-3	ПИП	АИП	
Угловое	Со скосом кромок	Односторонний			12—30	12—30	—	12—30	12—30	У9
		Двусторонний								У10
Тавровое	Без скоса кромок	Односторонний			1—20	2—20	3—20	3—20	3—20	Т1
		Двусторонний								Т3
	Со скосом одной кромки	Односторонний			4—20	4—20	—	4—20	4—20	Т6
		Двусторонний								Т7
	С криволинейным скосом одной кромки	Двусторонний			16—30	—	—	16—30	—	Т2
	С двумя симметричными скосами одной кромки				12—35	12—35	—	12—35	12—35	Т8
	С двумя симметричными криволинейными скосами одной кромки				32—60	—	—	32—60	—	Т5
	С двумя симметричными ломаными скосами одной кромки				—	—	—	—	—	Т10
Нахлестное	Без скоса кромок	Односторонний			1—20	2—20	4—20	4—20	4—20	Н1
		Двусторонний								Н2

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Размеры, мм

Условное обозначение сварочного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	b		R	l	e , не более	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номи.	Пред. откл.				Номи.	Пред. откл.
С1			РИНп; АИНп	От 0,8 до 1,0	0	+0,1	От s до $2,5s$	От s до $2,5s$	7	0,8	$\pm 0,5$
				Св. 1,0 до 1,5		+0,2				1,0	
				Св. 1,5 до 2,0						1,5	

* Размер для справок.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 4

Размеры, мм

Условное обозначение сварочного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	b		R	l	e , не более	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номи.	Пред. откл.				Номи.	Пред. откл.
С3			РИНп; АИНп	От 0,8 до 1,0	0	+0,1	От s до $2,5s$	От s до $2,5s$	7	0,8	$\pm 0,5$
				Св. 1,0 до 1,5		+0,2				1,0	
				Св. 1,5 до 2,0						1,5	

* Размер для справок.



Таблица 4

Размеры, мм

Условное обозначение сварочного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	b		e , не более	g			
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номи.	Пред. откл.		Номи.	Пред. откл.		
С2			РИНп; АИНп	От 0,8 до 1,0	0	+0,5	7	0,8	$\pm 0,5$		
				Св. 1,0 до 2,5						+1,0	10
				Св. 2,5 до 4,0							12
			АИП; ПИП	От 4,0 до 6,0		+2,0	14	1,0			
				Св. 6,0 до 8,0			19				
				Св. 8,0 до 10,0			21				
Св. 10,0 до 12,0	23	2,0	$\pm 1,0$								



Таблица 5

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$\delta = \delta_1$	b		e, не более	g		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номиш.	Пред. откл.		Номиш.	Пред. откл.	
										С4
		РИПп; АИПп	От 0,8 до 1,0	0	+0,5	7	0,8	±0,5		
			Св. 1,0 до 2,0			10				
			Св. 2,0 до 4,0			12				
			Св. 4,0 до 5,0			14				
		АИПп; АИПп-3	Св. 4,0 до 6,0	+1,0	15	0	±1,0	16	2,0	±1,0
			Св. 6,0 до 8,0		19					
			Св. 8,0 до 10,0		21					
			Св. 10,0 до 12,0		22					
			Св. 12,0 до 14,0		23					
			Св. 14,0 до 16,0		23					
		АИПп-3	Св. 16,0 до 18,0	+2,0	32	0	±1,0	3,0	±1,0	
			Св. 18,0 до 22,0		35					
			Св. 22,0 до 25,0		38					
			Св. 22,0 до 25,0		38					
		АИП; ПИП	От 3,0 до 6,0	+1,0	14	0	±1,0	2,0	±1,0	
			Св. 6,0 до 8,0		16					
			Св. 8,0 до 10,0		18					
			Св. 10,0 до 12,0		20					

Размеры, мм

Таблица 6

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$\delta = \delta_1$	b		e, не более	g		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номиш.	Пред. откл.		Номиш.	Пред. откл.	
										С4
		РИПп; АИПп	От 0,8 до 1,0	0	±1,5	8	0,8	±0,5		
			Св. 1,0 до 2,0			10				
			Св. 2,0 до 4,0			12				
			Св. 4,0 до 5,0			14				
		АИПп; АИПп-3	Св. 4,0 до 6,0	±1,0	15	0	±1,0	16	2,0	±1,0
			Св. 6,0 до 8,0		19					
			Св. 8,0 до 10,0		21					
			Св. 10,0 до 12,0		22					
			Св. 12,0 до 14,0		23					
			Св. 14,0 до 16,0		23					
		АИПп-3	Св. 16,0 до 18,0	±1,5	24	0	±1,5	3,0	±1,0	
			Св. 18,0 до 22,0		25					
			Св. 22,0 до 25,0		26					
			Св. 22,0 до 25,0		26					
		АИП; ПИП	Св. 3,0 до 6,0	±1,0	14	0	±1,0	2,0	±1,0	
			Св. 6,0 до 8,0		16					
			Св. 8,0 до 10,0		18					
			Св. 10,0 до 12,0		20					



Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s-s_1$	d		e, не более	g				
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
С7			РИНп; АИНп	От 2 до 3	0	+1	10	1	±0,5			
				Св. 3 до 4			12					
				Св. 4 до 6			16					
				Св. 6 до 8			19					
				Св. 8 до 10			21					
				Св. 10 до 12			23					
			АИНп-3	Св. 12 до 14	+2	25	2	±1,0				
				Св. 14 до 16		26						
				Св. 16 до 18		27						
				Св. 18 до 20		28						
				Св. 20 до 22		28						
				Св. 22 до 24		12						
				Св. 24 до 26		14						
				Св. 26 до 28		15						
				Св. 28 до 30		18						
				АИП; ПИП		От 4 до 6			+2	12	4	±2
						Св. 6 до 8				14		
						Св. 8 до 10				15		
			Св. 10 до 12		18							
			Св. 12 до 14		21							
			Св. 14 до 17		24							
			Св. 17 до 20		27							
			Св. 20 до 23		30							
			Св. 23 до 26		33							
			Св. 26 до 30		36							
			Св. 30 до 34		40							

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Размеры, мм

Таблица 8

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s-s_1$	d		e		g		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.	
С8			РИНп	От 4 до 6	0	+1	2	±1	13	2	±1
				Св. 6 до 8			16				
				Св. 8 до 10			20				
				Св. 10 до 12		24					
				Св. 12 до 14		28					
				Св. 14 до 16		32					
				Св. 16 до 18		36					
				Св. 18 до 20		40					
				ПИП		От 6 до 8	+2		4		
			Св. 8 до 10		20						
			Св. 10 до 12		24						
			Св. 12 до 14		28						
			Св. 14 до 16		32						
			Св. 16 до 18		36						
			Св. 18 до 20		40						

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s—s ₁	b		c		e		g								
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.							
													Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.			
С9			РИНп	От 4 до 6	0			±2	±1	13									
				Св. 6 до 8						16									
				Св. 8 до 10						20			±2	2					
				Св. 10 до 12						24									
				Св. 12 до 14						28			±3	3					
				Св. 14 до 16						32									
				Св. 16 до 18						36			±1						
				Св. 18 до 20						40									
				От 6 до 8						ПИП			+1	4	16				
				От 8 до 10											20			±2	2
				Св. 10 до 12											24			±3	
				Св. 12 до 14											28				
				Св. 14 до 16											32			±2	
				Св. 16 до 18											36				
				Св. 18 до 20											40				

Таблица 10

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s—s ₁	b		c		e		g							
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.						
													Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.		
С10			РИНп	От 4 до 6	0			±1	16									
				Св. 6 до 8					19			±2	2					
				Св. 8 до 10					22									
				Св. 10 до 12					25			±3	3					
				Св. 12 до 14					29									
				Св. 14 до 16					33			±1						
				Св. 16 до 18					37									
				Св. 18 до 20					41									
				От 6 до 8					ПИП			+1	4	19				
				Св. 8 до 10										22			±2	2
				Св. 10 до 12										25			±3	
				Св. 12 до 14										29				
				Св. 14 до 16										33			±2	
				Св. 16 до 18										37				
				Св. 18 до 20										41				

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s=s ₁	b		c		e		g		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.	e ₁ (пред. откл. ±2)	Номинал.	Пред. откл.
С12			РИНн	От 4 до 6	+1	2	±1	13	±2	10	2	±1	
				Св. 6 до 8				16					
				Св. 8 до 10				20					
				Св. 10 до 12	+2	3	±1	24	±3	13	3		
				Св. 12 до 14				28					
				Св. 14 до 16				32					
				Св. 16 до 18	0	+1	4	40	±2	10	2		
				От 6 до 8				16					
				Св. 8 до 10				20					
				Св. 10 до 12				24					
				Св. 12 до 14				28					
				Св. 14 до 16				32					
				Св. 16 до 18	+2	5	±2	36	±3	13	3		
				Св. 18 до 20				40					
Св. 18 до 20	40												

Таблица 12

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s=s ₁	c (пред. откл. ±1)	e		g				
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.			
										подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва	
С13			РИНн	От 16 до 18	2	±1	24	±2	3	±1		
				Св. 18 до 20			25					
				Св. 20 до 22			26					
				Св. 22 до 24			27					
				Св. 24 до 26			28					
				Св. 26 до 28			30					
				Св. 28 до 30	32							
				ПИП	От 16 до 18	4	±2	24	±3		5	±1
					Св. 18 до 20			25				
					Св. 20 до 22			26				
					Св. 22 до 24			27				
					Св. 24 до 26			28				
					Св. 26 до 28			30				
					Св. 28 до 30			32				

Таблица 13

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	с (пред. откл. ± 1)	h (пред. откл. ± 1)	e		h	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
C14			РИНп	От 16 до 18	2	11	25	±2	3	±1
				Св. 18 до 20			26			
				Св. 20 до 22			27			
				Св. 22 до 24			28			
				Св. 24 до 26			29			
				Св. 26 до 28			30			
				Св. 28 до 30			31			
			ПИП	От 16 до 18	4	13	25	±2	4	±1
				Св. 18 до 20			26			
				Св. 20 до 22			27			
				Св. 22 до 24			28			
				Св. 24 до 26			29			
				Св. 26 до 28			30			
				Св. 28 до 30			31			

Таблица 14

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	с (пред. откл. ± 1)	h (пред. откл. ± 1)	e		h	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
C15			РИНп	От 12 до 14	2	5	16	±2	2	±1
				Св. 14 до 16		6	18			
				Св. 16 до 18		7	20			
				Св. 18 до 20		8	22			
				Св. 20 до 22		9	24			
				Св. 22 до 24		10	26			
				Св. 24 до 26		11	28			
				Св. 26 до 28		12	30			
				Св. 28 до 30		13	32			
				Св. 30 до 32		14	34			
			ПИП	От 12 до 14	4	4	16	±2	4	±1
				Св. 14 до 16		5	18			
				Св. 16 до 18		6	20			
				Св. 18 до 20		7	22			
				Св. 20 до 22		8	24			
				Св. 22 до 24		9	26			
				Св. 24 до 26		10	28			
				Св. 26 до 28		11	30			
				Св. 28 до 30		12	32			
				Св. 30 до 32		13	34			
Св. 32 до 35	14	36	±3	5	±1					

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s=s ₁	с (пред. откл. ±1)	h (пред. откл. ±1,5)	e (пред. откл. ±3)	g		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						Номинал	Пред. откл.	
										Номинал
С16			РИПп	От 32 до 36	2		15	24	5	±1
				Св. 36 до 40			17	25		
				Св. 40 до 44			19	26		
				Св. 44 до 48			21	27		
				Св. 48 до 52			23	28		
				Св. 52 до 56			25	30		
			Св. 56 до 60	27	32	6				
			Св. 32 до 36	4			14	24	7	
			Св. 36 до 40				16	25		
			Св. 40 до 44				18	26		
			Св. 44 до 48				20	27		
			Св. 48 до 52				22	28		
			Св. 52 до 56			24	30			
			Св. 56 до 60	26	32					

Таблица 16

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s=s ₁	с (пред. откл. ±1)	h (пред. откл. ±1)	e		e ₁ , не более	g		g ₁
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
С43			РИПп	От 12 до 14	2		7	20	±2	15	2	
				Св. 14 до 16			8	22		16		
				Св. 16 до 18			9	24		17		
				Св. 18 до 20			10	26		18		
				Св. 20 до 22			11	28		19		
				Св. 22 до 24			12	30		20		
				Св. 24 до 26			13	32		21		
				Св. 26 до 28			15	35		22		
				Св. 28 до 30			17	39		23		
				Св. 30 до 32			19	43		25		
			Св. 32 до 35	21	47	27	3					
			От 12 до 14	4		6		20	15	4		
			Св. 14 до 16			7		22	16			
			Св. 16 до 18			8		24	17			
			Св. 18 до 20			9		26	18			
			Св. 20 до 22			10		28	19			
			Св. 22 до 24			11		30	20			
			Св. 24 до 26			12		32	21			
			Св. 26 до 28			14		35	22			
			Св. 28 до 30			16		39	23			
Св. 30 до 32	18	43	25									
Св. 32 до 35	20	47	27									

Таблица 17

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s—s ₁	c (пред. откл. ±1)	k (пред. откл. ±1,5)	h ₁ (пред. откл. ±1)	e не более	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва							Номи.	Пред. откл.
C44			РИНп	От 32 до 36	2	11	15	26	5	±1
				Св. 36 до 40			17			
				Св. 40 до 44			19			
				Св. 44 до 48			21			
				Св. 48 до 52			23			
				Св. 52 до 56			25			
			ПИП	Св. 56 до 60	27	13	32	6	±1	
				От 32 до 36	14					
				Св. 36 до 40	16					
				Св. 40 до 44	18					
				Св. 44 до 48	20					
				Св. 48 до 52	22					
				Св. 52 до 56	24					
				Св. 56 до 60	26					

Таблица 18

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s—s ₁	b		c (пред. откл. ±1)	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номи.	Пред. откл.		Номи.	Пред. откл.	Номи.	Пред. откл.
C17			РИНп	От 4 до 6	+1	2	12	±2	2	±1	
				Св. 6 до 8			14				
				Св. 8 до 10			17				
				Св. 10 до 12			20				
			РИНп; АИНп	Св. 12 до 14	0	+2	23	±3	3		
				Св. 14 до 16			26				
				Св. 16 до 18			29				
				Св. 18 до 20			30				
			АИНп; ПИП	От 10 до 12	4	±2	18	±3	4		
				Св. 12 до 14			20				
				Св. 14 до 16			22				
				Св. 16 до 18			24				
				Св. 18 до 20			27				
				Св. 20 до 22			30				
				Св. 22 до 24			33				
				Св. 24 до 26			36				
Св. 26 до 28	39										
Св. 28 до 30	42	5	±1 -2								

Размеры, мм



Условие область сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s = z ₁	c (пред. откл. ±1)	e		g						
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.					
С18			РИП	От 4 до 6	2	±2	12	2	±1					
				Св. 6 до 8			14							
				Св. 8 до 10			17							
				Св. 10 до 12			20							
				Св. 12 до 14			23							
				Св. 14 до 16			26							
				Св. 16 до 18			29							
				Св. 18 до 20			30							
				РИП; АИНп; АИНп-3			От 10 до 12			4	±2	18	4	+1 -2
							Св. 12 до 14					20		
			Св. 14 до 16		22									
			Св. 16 до 18		24									
			Св. 18 до 20		27									
			Св. 20 до 22		30									
			Св. 22 до 24		33									
			Св. 24 до 26		36									
			Св. 26 до 28		39									
			Св. 28 до 30		42									

Таблица 20

Размеры, мм





Условие область сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s = z ₁	c (пред. откл. ±1)	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.
С19			РИП; АИНп АИНп-3	От 5 до 8	2	±2	17	2	±1
				Св. 8 до 10			19		
				Св. 10 до 12			21		
				Св. 12 до 14			24		
				Св. 14 до 16			27		
				Св. 16 до 18			30		
				Св. 18 до 20			33		
				Св. 20 до 22			36		
				Св. 22 до 24			39		
				Св. 24 до 26			41		
			Св. 26 до 28	44					
			Св. 28 до 30	47					
			АИП; ПИП	От 10 до 12	4	±2	20	4	+1 -2
				Св. 12 до 14			22		
				Св. 14 до 16			25		
				Св. 16 до 18			28		
				Св. 18 до 20			31		
				Св. 20 до 22			34		
				Св. 22 до 24			37		
				Св. 24 до 26			40		
Св. 26 до 28	43								
Св. 28 до 30	46								

Таблица 21

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	b		c		e		k			
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номинал	Пред. откл.	(пред. откл. ±1)	Номинал	Пред. откл.	(пред. откл. ±2)	Номинал	Пред. откл.		
С21			РИНп; АИНп	От 4 до 6	+1	2	12	±2	12	2	±1			
				Св. 6 до 8								15		
				Св. 8 до 10								18		
				Св. 10 до 12								20		
				Св. 12 до 14								24		
				Св. 14 до 16								26		
			АИНп; АИНп-3	Св. 16 до 18	0	3	28	18	3	±3	18	3	±1	
				Св. 18 до 20										31
				Св. 20 до 23										36
				Св. 23 до 26										40
				Св. 26 до 29										44
				Св. 29 до 32										48
			АИП; ПИП	Св. 32 до 36	+2	12	52	5	±2	15	±1	5	±2	
				Св. 36 до 40										58
				От 10 до 12										18
				Св. 12 до 14										20
				Св. 14 до 17										23
				Св. 17 до 20										27
				Св. 20 до 23										31
				Св. 23 до 26										36
				Св. 26 до 30										42

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 22

Размеры, мм





Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	c		e		e1		k		k1	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			(пред. откл. ±1)	(пред. откл. ±3)	(пред. откл. ±2)	Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.			
С23			РИНп; АИНп	От 12 до 14	3	27	13	3	±1	2	±1			
				Св. 14 до 17								28		
				Св. 17 до 20								29		
				Св. 20 до 23								30		
				Св. 23 до 26								31		
				Св. 26 до 30								32		
			АИНп; АИНп-3	От 32 до 34	12	31	15	4	±1	4	±2	4	±1	
				Св. 34 до 36										30
				Св. 36 до 38										31
				Св. 38 до 40										33
				Св. 40 до 43										33
				Св. 43 до 46										35
			АИП; ПИП	От 12 до 14	5	27	13	3	±1	3	±2	4	±2	
				Св. 14 до 17										28
				Св. 17 до 20										28
				Св. 20 до 23										29
				Св. 23 до 26										30
				Св. 26 до 30										30

Таблица 24



Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s=1	с (прод. откл. ±1)	А (прод. откл. ±1,5)	с (прод. откл. ±3)	k		
	подколованных кромок свариваемых деталей	сварного шва						Новый	Прод. откл.	
С25		сварного шва	РИП; АИП;	От 12 до 14		5	17	3	4	±1
				Св. 14 до 17		7	19			
				Св. 17 до 20		9	21			
				Св. 20 до 23		10	23			
				Св. 23 до 26		11	25			
				Св. 26 до 30		12	27			
				Св. 32 до 36		13	28			
				Св. 36 до 40		14	30			
				Св. 40 до 44		15	31			
				Св. 44 до 48		16	33			
				Св. 48 до 52		17	34			
				Св. 52 до 56		18	37			
Св. 56 до 60		19	40							
От 12 до 14		20	43						+1 -2	
Св. 14 до 17		21	15							
Св. 17 до 20		22	17							
Св. 20 до 23		23	19							
Св. 23 до 26		24	21							
Св. 26 до 30		25	23							
Св. 32 до 36		26	25							
Св. 36 до 40		27	27							
Св. 40 до 44		28	29							
Св. 44 до 48		29	31							
Св. 48 до 52		30	33							
Св. 52 до 56		31	35							
Св. 56 до 60		32	37							
От 12 до 14		33	15							
Св. 14 до 17		34	17							
Св. 17 до 20		35	19							
Св. 20 до 23		36	21							
Св. 23 до 26		37	23							
Св. 26 до 30		38	25							





Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s = s ₁	с (прев. откл. ±1)	А (прев. откл. +1,5)	с (прев. откл. ±3)	А											
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						Нормат.	Прев. откл.										
			РИН; АИПл	От 30 до 32	3	14	30	4											
				Св. 32 до 36		16	31												
				Св. 36 до 40		18	32												
				От 42 до 46		20	33												
				Св. 46 до 50		23	34												
				Св. 50 до 54		25	35												
				Св. 54 до 60		27	36												
				От 32 до 36		11	30			4	±1								
				Св. 36 до 40		13	31												
				Св. 40 до 44		15	32												
				Св. 44 до 48		17	33												
				Св. 48 до 52		19	34												
			Св. 52 до 56	21	35														
			Св. 56 до 60	23	36														
			Св. 30 до 34	13	30	8	4												
			Св. 34 до 38	15	31														
			Св. 38 до 42	17	32														
			Св. 42 до 46	19	33														
			Св. 46 до 50	22	34														
			Св. 50 до 54	24	35														
			Св. 54 до 60	26	36														
			АИП; ПИП													±2			
																	Св. 30 до 34	13	30
																	Св. 34 до 38	15	31
Св. 38 до 42	17	32																	
Св. 42 до 46	19	33																	
Св. 46 до 50	22	34																	
Св. 50 до 54	24	35																	
Св. 54 до 60	26	36																	

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s—s ₁	с (прод. откл. ±1)	k (прод. откл. ±1,5)	A ₁		e (прод. откл. ±3)	k			
	подготовленные кромки свариваемых деталей	сварного шва					Номинал	Преж. откл.		Номинал	Преж. откл.		
С27			РИП; АИП	От 30 до 32		14			30	4			
				Св. 32 до 36		16				31			
				Св. 36 до 40	3	18	8			32		5	
				От 42 до 46		20				33			
				Св. 46 до 50		22				34			
				Св. 50 до 54		24				35		6	
				Св. 54 до 60		27				36	±1		±1
				От 32 до 36		11				30		4	
				Св. 36 до 40		13				31			
				Св. 40 до 44		15				32		5	
				Св. 44 до 48	АИП-3	16	17			33			
				Св. 48 до 52		18				34			
				Св. 52 до 56		20				35		6	
				Св. 56 до 60		22				36			
				От 30 до 34		13				30		4	
				Св. 34 до 38		15				31			
				Св. 38 до 42	АИП; ПИП	17	13			32	±2	5	±2
				Св. 42 до 46		20				33			
				Св. 46 до 50		22				34		6	
				Св. 50 до 54		24				35			
				Св. 54 до 60		26				36			



Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s—t ₁	с (пред. откл. ±1)	h (пред. откл. ±1,5)	e (пред. откл. ±0,3)	e, не более	k		e ₁					
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва							Номер	Преж. откл.						
		РИНп; АИНп	От 12 до 14	3	7	19	14	2	±1	3	±1					
			Св. 14 до 17									9	23	15	3	
			Св. 17 до 20									11	26	16	4	±1
			Св. 20 до 23									13	29	18	4	±1
			Св. 23 до 26									15	32	20	4	±1
			Св. 26 до 30									18	35	22	4	±1
			От 32 до 36									16	33	18	3	±1
			Св. 36 до 40									19	35	20	3	±1
			Св. 40 до 44									22	38	22	3	±1
			Св. 44 до 48									25	42	24	4	±1
			Св. 48 до 52									27	46	26	4	±1
			Св. 52 до 56									30	50	28	4	±1
Св. 56 до 60	33	55	30	4	±1											
		АИНп; АИНп-3	От 12 до 14	5	6	18	14	3	±2	3	±2					
			Св. 14 до 17									8	21	15	3	
			Св. 17 до 20									10	24	16	3	±2
			Св. 20 до 23									12	27	18	3	±2
			Св. 23 до 26									14	30	20	3	±2
			Св. 26 до 30									17	33	22	3	±2

С38

Таблица 28

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s-z	R	l	e, не более	b	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						Номин.	Предел откл.
У1	 $s_1 \geq 1$		РИНп; АИНп	От 1,0 до 1,5	2,5—3,0	От s до 2,5s	5	0	+0,1
				Св. 1,5 до 2,0					
				Св. 2,0 до 2,5	4,5—5,0	8	+0,2		

* Размер для справок.

Таблица 29

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	b		l	e, не более	e		f, не более				
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Предел откл.			Номин.	Предел откл.					
У4	 $s_1 \geq 0,7s$		РИНп; АИНп	От 1,5 до 3,0		+0,5		7			2				
				Св. 3,0 до 5,0											+1
				РИНп; АИНп; ЛИП; ПИП	Св. 5,0 до 8,0	0	+1,0	От 0 до 0,5s	14	1					
					Св. 8,0 до 10,0				16		+2	4			
					Св. 10,0 до 12,0		+2,0		20						

Таблица 30

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	b		n	K		R, не более			
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номи.	Пред. откл.		e, не более	Номи.		Пред. откл.		
												а	г
У4			РИНп; АИНп	От 1,5 до 3,0	0	+0,5	0	3	+2	2			
				Св. 3,0 до 5,0							+1,0	4	+3
				Св. 5,0 до 8,0	0	+1,0	От 0,5 s до s	5	+4	4			
				Св. 8,0 до 10,0									
				Св. 10,0 до 12,0	0	+2,0	От 0,5 s до s	5	+4	4			

Таблица 31

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	b		n	e, не более	K		R, не более		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номи.	Пред. откл.			e, не более	Номи.		Пред. откл.	
													а
У5			АИНп; ПИНп	От 1,5 до 3,0	0	+0,5	0	7	+1	3	+2		
				Св. 3,0 до 5,0								+1,0	14
				Св. 5,0 до 8,0	0	+1,0	От 0 до 0,5 s	16	+2	4			
				Св. 8,0 до 10,0							0		
				Св. 10,0 до 12,0	0	+2,0	От 0 до 0,5 s	20	+2	4		+4	

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	d		K		e		g		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.	
У7			РИНп; АИНп	От 4 до 6	+1	2	3	+3	15				
				Св. 6 до 8					17	±2			
				Св. 8 до 10					20		2		
				Св. 10 до 12					23				
				Св. 12 до 14	+2		4	+4	26				
				Св. 14 до 16					30				
				Св. 16 до 18					34	±3		3	±1
				Св. 18 до 20		3		+5	38				
			От 4 до 6	0	+1	3	+3	15					
			Св. 6 до 8					17	±2				
			Св. 8 до 10			4		20		2			
			Св. 10 до 12					23					
			Св. 12 до 14					27					
			Св. 14 до 16	+2				30					
			Св. 16 до 18		5	5		33	±3		4	±2	
			Св. 18 до 20					37					

Таблица 35

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	c (пред. откл. ±1)	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.
У11			РИНп; АИНп	От 16 до 18		25			
				Св. 18 до 20		26	±2	3	
				Св. 20 до 22		27			
				Св. 22 до 24	2	28			±1
				Св. 24 до 26		29			
				Св. 26 до 28		30	±3		
				Св. 28 до 30		32			
			От 16 до 18		25		4		
			Св. 18 до 20		26	±2			
			Св. 20 до 22		27				
			Св. 22 до 24	4	28			±1	
			Св. 24 до 26		29				
			Св. 26 до 28		30	±3	5		
			Св. 28 до 30		32				

Таблица 36

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	c (пред. откл. ±1)	h ₁ (пред. откл. ±1)	e		k		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
У12			РИПн; АИНп	От 16 до 18	2	12	27	±2	3	±1	
				Св. 18 до 20			28				
				Св. 20 до 22			29				
				Св. 22 до 24			30				
				Св. 24 до 26			31				
				Св. 26 до 28			32				
			АИНП; ПИП	От 16 до 18	4	14	27	±2	4		
				Св. 18 до 20			28				
				Св. 20 до 22			29				
				Св. 22 до 24			30				
				Св. 24 до 26			31				
				Св. 26 до 28			32				
				Св. 28 до 30			31			±3	5
				Св. 28 до 30			32				

Таблица 37

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	c (пред. откл. ±1)	h (пред. откл. ±1)	e		e ₁ , не более	k	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.
У8			РИПн	От 12 до 14	2	5	19	±2	17	2	±2
				Св. 14 до 16			21		19		
				Св. 16 до 18			23		21		
				Св. 18 до 20			25		23		
				Св. 20 до 22			27		25		
				Св. 22 до 24			29		27		
				Св. 24 до 26			31		29		
				Св. 26 до 28			33		31		
				Св. 28 до 30			35		33		
				Св. 30 до 32			37		35		
			ПИП	От 12 до 14	4	5	16	±2	4		
				Св. 14 до 16			18			17	
				Св. 16 до 18			20			19	
				Св. 18 до 20			22			21	
				Св. 20 до 22			24			23	
				Св. 22 до 24			26			25	
				Св. 24 до 26			28			27	
				Св. 26 до 28			30			29	
				Св. 28 до 30			32			31	
				Св. 30 до 32			34			33	
Св. 32 до 35	36	35									
Св. 32 до 35	37	36	±3	5	10	±4					

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	с (пред. откл. ±1)	h (пред. откл. ±1,5)	h ₁ (пред. откл. ±1,5)	e (пред. откл. ±3)	e ₁ , не более	g		E ₁ (пред. откл. ±5)		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва								Поверх.	Пред. откл.			
													Поверх.	Пред. откл.
У13		$s_1 \geq 0,5s$	РИП	От 32 до 36	2	15	22	25	5	±1	15			
				Св. 36 до 40								17	24	27
				Св. 40 до 44								19	26	29
				Св. 44 до 48								21	28	30
				Св. 48 до 52								23	30	31
				Св. 52 до 56								25	32	32
			Св. 56 до 60	27	34	33								
			ПИП	От 32 до 36	4	14	21	25	6	±2	15			
				Св. 36 до 40								16	23	27
				Св. 40 до 44								18	25	29
				Св. 44 до 48								20	27	30
				Св. 48 до 52								22	29	31
				Св. 52 до 56								24	31	32
				Св. 56 до 60								26	33	33
Св. 56 до 60	26	33		33								7	±2	20

Таблица 39

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	с (пред. откл. ±1)	h (пред. откл. ±1,5)	h ₁ (пред. откл. ±1,5)	e (пред. откл. ±3)	e ₁ , не более	g		E ₁ (пред. откл. ±5)			
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва								Поверх.	Пред. откл.				
													Поверх.	Пред. откл.	
У14		$s_1 \geq 0,7s$	РИП	От 32 до 36	2	15	11	23	27	5	±1	15			
				Св. 36 до 40									17	25	29
				Св. 40 до 44									19	27	30
				Св. 44 до 48									21	29	31
				Св. 48 до 52									23	32	32
				Св. 52 до 56									25	35	33
			Св. 56 до 60	27	38	35									
			ПИП	Св. 32 до 36	4	14	21	27	6	±2	15				
				Св. 36 до 40								16	23	29	
				Св. 40 до 44								18	25	30	
				Св. 44 до 48								20	27	31	
				Св. 48 до 52								22	30	32	
				Св. 52 до 56								24	33	33	
				Св. 56 до 60								26	36	35	
Св. 56 до 60	26	36		35								7	±2	20	

Размеры, мм





Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	e (пред. откл. ±1)	e		z	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номи.	Пред. откл.	Номи.	Пред. откл.
У9	 $s_1 \geq 0,7s$		РИНп; АИНп	От 12 до 14	2	25	±2	2	±1
				Св. 14 до 16		28			
				Св. 16 до 18		31			
				Св. 18 до 20		34			
				Св. 20 до 22		37			
				Св. 22 до 24		40			
				Св. 24 до 26		43			
				Св. 26 до 28		45			
				Св. 28 до 30		48			
				АИНп; ПИП		От 12 до 14		4	
			Св. 14 до 16		24				
			Св. 16 до 18		27				
			Св. 18 до 20		30				
			Св. 20 до 22		33				
			Св. 22 до 24		36				
			Св. 24 до 26		39				
			Св. 26 до 28		42				
			Св. 28 до 30		45				
							±3		5

Таблица 41

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	e (пред. откл. ±1)	e		z	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номи.	Пред. откл.	Номи.	Пред. откл.
У10	 $s_1 \geq 0,7s$		РИНп; АИНп	От 12 до 14	2	25	±2	2	±1
				Св. 14 до 16		28			
				Св. 16 до 18		31			
				Св. 18 до 20		34			
				Св. 20 до 22		37			
				Св. 22 до 24		40			
				Св. 24 до 26		43			
				Св. 26 до 28		45			
				Св. 28 до 30		48			
				АИНп; ПИП		От 12 до 14		4	
			Св. 14 до 16		24				
			Св. 16 до 18		27				
			Св. 18 до 20		30				
			Св. 20 до 22		33				
			Св. 22 до 24		36				
			Св. 24 до 26		39				
			Св. 26 до 28		42				
			Св. 28 до 30		45				
							±3		5

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	b		K	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номи.	Пред. откл.	Номи.	Пред. откл.
T1	 $s_1 \geq 0,7 s$		РИНп;	От 1 до 2	0	+0,5	3	+2
			РИНп; АИНп	Св. 2 до 3		+1,0		
				Св. 3 до 4				
			РИНп; АИНп; АИНп-3 АИП; ПИП	Св. 3 до 8		+2,0	6	+4
				Св. 8 до 10				
				Св. 10 до 12				
				Св. 12 до 14				
				Св. 14 до 16				
				Св. 16 до 18				
			Св. 18 до 20	8		+5		

Таблица 43

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	b		K	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номи.	Пред. откл.	Номи.	Пред. откл.
T3	 $s_1 \geq 0,7 s$		РИНп;	От 1 до 2	0	+0,5	3	+2
			РИНп; АИНп	Св. 2 до 3		+1,0		
				Св. 3 до 4				
			РИНп; АИНп; АИНп-3 АИП; ПИП	Св. 3 до 8		+2,0	6	+4
				Св. 8 до 10				
				Св. 10 до 12				
				Св. 12 до 14				
				Св. 14 до 16				
				Св. 16 до 18				
			Св. 18 до 20	8		+5		

Таблица 44

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	b		e (пред. откл. ±1)	c	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номи.	Пред. откл.		Номи.	Пред. откл.
Т6			РИНп; АИНп;	От 4 до 6	0	+1	2	13	±2
				Св. 6 до 8				16	
				Св. 8 до 10				19	
				Св. 10 до 12				21	
				Св. 12 до 14				25	
				Св. 14 до 16				29	
				Св. 16 до 18				33	
				Св. 18 до 20				37	
				От 4 до 6				0	
			Св. 6 до 8	15					
			Св. 8 до 10	18					
			Св. 10 до 12	21					
			Св. 12 до 14	24					
			Св. 14 до 16	27					
			Св. 16 до 18	31					
			Св. 18 до 20	35					
			От 4 до 6	0	+2	5	12		±3
			Св. 6 до 8				15		
Св. 8 до 10	18								
Св. 10 до 12	21								
Св. 12 до 14	24								
Св. 14 до 16	27								
Св. 16 до 18	31								
Св. 18 до 20	35								

Таблица 45

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	b		e (пред. откл. ±1)	K		c	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номи.	Пред. откл.		Номи.	Пред. откл.	Номи.	Пред. откл.
Т7			РИНп; АИНп;	От 4 до 6	0	+1	2	3	+3	13	±2
				Св. 6 до 8				16			
				Св. 8 до 10				19			
				Св. 10 до 12				21			
				Св. 12 до 14				25			
				Св. 14 до 16				29			
				Св. 16 до 18				33			
				Св. 18 до 20				37			
				От 4 до 6				0		+1	
			Св. 6 до 8	15							
			Св. 8 до 10	18							
			Св. 10 до 12	21							
			Св. 12 до 14	24							
			Св. 14 до 16	27							
			Св. 16 до 18	31							
			Св. 18 до 20	35							
			От 4 до 6	0	+2	5	3		+4		12
			Св. 6 до 8				15				
Св. 8 до 10	18										
Св. 10 до 12	21										
Св. 12 до 14	24										
Св. 14 до 16	27										
Св. 16 до 18	31										
Св. 18 до 20	35										

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	c (пред. откл. ±1)	e		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номи.	Пред. откл.	
T2			РИП	От 16 до 18	2	23	±2	
				Св. 18 до 20		24		
				Св. 20 до 22		25		
				Св. 22 до 24		26		
				Св. 24 до 26		27		
				Св. 26 до 28		28		
				Св. 28 до 30		29	±3	
				От 16 до 18		23		
				Св. 18 до 20		24		±2
				Св. 20 до 22		25		
				Св. 22 до 24		26		
				Св. 24 до 26		27		±3
				Св. 26 до 28		28		
				Св. 28 до 30		29		

Таблица 47

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	c (пред. откл. ±1)	b (пред. откл. ±1)	e		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Номи.	Пред. откл.	
T8			РИП; АИП	От 12 до 14	3	5	18	±2	
				Св. 14 до 17		7	20		
				Св. 17 до 20		9	22		
				Св. 20 до 23		11	25		
				Св. 23 до 26		12	28		
				Св. 26 до 30		13	31		
				Св. 30 до 35		15	34	±3	
				От 12 до 14		4	17		
				Св. 14 до 17		6	19		±2
				Св. 17 до 20		8	21		
				Св. 20 до 23		10	23		
				Св. 23 до 26		12	26		±3
				Св. 26 до 30		14	29		
				Св. 30 до 35		16	33		

Таблица 48

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	c (пред. откл. ±1)	h (пред. откл. ±1,5)	e (пред. откл. ±3)
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
ТБ			РИП	От 32 до 36	3	15	21
				Св. 36 до 40		17	23
				Св. 40 до 44		19	25
				Св. 44 до 48		21	27
				Св. 48 до 52		23	29
				Св. 52 до 56		25	31
			ПИП	Св. 56 до 60	27	33	
				От 32 до 36	4	14	20
				Св. 36 до 40		16	22
				Св. 40 до 44		18	24
				Св. 44 до 48		20	26
				Св. 48 до 52		22	27
				Св. 52 до 56		24	28
				Св. 56 до 60		26	32

Таблица 49

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	c (пред. откл. ±1)	h (пред. откл. ±1,5)	h1 (пред. откл. ±1)	e (пред. откл. ±3)
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
Т10			РИП	От 32 до 36	3	15	11	21
				Св. 36 до 40		17		23
				Св. 40 до 44		19		25
				Св. 44 до 48		21		27
				Св. 48 до 52		23		30
				Св. 52 до 56		25		33
			ПИП	Св. 56 до 60	27	36		
				От 32 до 36	4	14	20	
				Св. 36 до 40		16	22	
				Св. 40 до 44		18	24	
				Св. 44 до 48		20	27	
				Св. 48 до 52		22	30	
				Св. 52 до 56		24	33	
				Св. 56 до 60		26	36	

Условие обозначения сварного соединения		Конструктивные элементы		Способ сварки	s	B, не менее	Размеры, мм																
							b		s ≤ s ₁		s ₁ > s		s ₁ < s										
							Номен.	Пред. откл.	K	K ₁	K	K ₁	K	K ₁									
		РИПп	От 1 до 2	5	0	+0,5	s+b	s+b	От 0,5 s до s	От 0,5 s до s	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁									
		РИПп; АИПп	От 2 до 4	15		+1,0																	
		РИПп; АИПп-3; АИП; ПИП	От 4 до 6			20	+2,0	От 0,5 s до s							От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁
			Св. 6 до 8																				
			Св. 8 до 10																				
			Св. 10 до 12																				
			Св. 12 до 14																				
			Св. 14 до 16																				
			Св. 16 до 18																				
			Св. 18 до 20																				

* Размер для справок.

Таблица 51

Условие обозначения сварного соединения		Конструктивные элементы		Способ сварки	s	B, не менее	Размеры, мм																	
							b		s ≤ s ₁			s ₁ < s			s ₁ > s									
							Номен.	Пред. откл.	K ₁	K ₂	K ₃	K	K	K ₁	K ₂	K ₃	K	K ₁	K ₂	K ₃				
Н2		РИПп	От 1 до 2	5	0	+0,5	s+b	s+b	От 0,5 s до s	От 0,5 s до s	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁									
		РИПп; АИПп	От 2 до 4	15		+1,0																		
		РИПп; АИПп-3; АИП; ПИП	От 4 до 6			20	+2,0	От 0,5 s до s								От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁	От 0,5 s до s ₁
			Св. 6 до 8																					
			Св. 8 до 10																					
			Св. 10 до 12																					
			Св. 12 до 14																					
			Св. 14 до 16																					
			Св. 16 до 18																					
			Св. 18 до 20																					

* Размер для справок.

s₁ √l
Табл. 50; 51. (Имененная редакция. Изм. № 1).

5. Кромки свариваемых деталей должны быть обработаны механическим способом, при этом шероховатость обработанной поверхности должна быть не более $Rz\ 40$ мкм по ГОСТ 2789—73.

6. Сварка стыковых соединений деталей неодинаковой толщины при разнице, не превышающей значений, указанных в табл. 52, должна производиться так же, как для деталей одинаковой толщины; конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по большей толщине.

Таблица 52

мм	
Толщина тонкой детали	Разность толщин деталей
Ст 0,8 до 3,0	0,5
Св. 3,0 до 5,0	1,0
> 5,0 > 12,0	1,2
> 12,0 > 25,0	1,5
> 25,0 > 60,0	3,0

Для осуществления плавного перехода от одной детали к другой допускается наклонное расположение поверхности шва (черт. 1).




Черт. 1

При разности в толщине свариваемых деталей свыше значений, указанных в табл. 52, на детали, имеющей большую толщину s_1 , должен быть сделан скос с одной или двух сторон до толщины тонкой детали s , как указано на черт. 2, 3 и 4.

При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине.



Черт. 2



Черт. 3



Черт. 4


(Измененная редакция, Изм. № 1).

7. В стыковых соединениях без скоса кромок деталей толщиной свыше 6 мм при сварке неплавящимся электродом с присадочным металлом для обеспечения направленности его подачи в сварочную ванну разрешается снимать фаску с верхних кромок деталей размером 1,0—1,5 мм \times 45°.

8. При сварке в положениях, отличных от нижнего, допускается увеличение размеров шва, но не более: 2 мм — для деталей толщиной до 25 мм; 3 мм — свыше 25 мм.

9. При сварке в гелии на постоянном токе размеры шва могут быть уменьшены до 15 %.

10. Для расчетных угловых швов значения катета $K_{\text{н}}$ (черт. 5) должны быть установлены при проектировании.



Черт. 5

Примечание. Катетом $K_{\text{н}}$, определяемым при проектировании, является катет наибольшего прямоугольного треугольника, вписанного во внешнюю часть углового шва. При симметричном шве за катет $K_{\text{н}}$ принимается любой из равных катетов, при несимметричном шве — меньший.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

11. Предельные отклонения величины катета расчетных швов должны соответствовать:

- +2,0 мм при $K < 5$ мм;
- +3,0 мм при $5 \leq K \leq 8$ мм;
- +4,0 мм при $K > 8$ мм.

12. Для стыковых соединений допускается уменьшение размера s до (2 ± 1) мм, для тавровых и угловых соединений до 1^{+1} мм.

13. В нахлесточных соединениях сварной шов не должен выступать над поверхностью детали более чем на 1 мм.

14. При сварке технического алюминия допускается увеличение размеров швов до 20 %.

15. При выполнении двустороннего шва с полным проплавлением перед сваркой с обратной стороны корень шва должен быть расчищен до чистого металла. Расчистка абразивными кругами не допускается.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.07.80 № 3826

2. Периодичность проверки — 5 лет.

3. Взамен ГОСТ 14806—69

4. Ссылочные нормативно-технические документы

Обозначение НТД, на который дана ссылка	номер пункта
ГОСТ 2789—73	5

5. Срок действия продлен до 01.07.96 Постановлением Госстандарта СССР от 03.05.90 № 1078

6. Переиздание (декабрь 1990 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1989 г. (ИУС 1—90)

Редактор *Т. В. Смыка*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *Н. Д. Чехолина*

Сдано в наб. 26.08.91 Подп. в печ. 07.05.91 4,25 усл. п. л. 4,5 усл. кр.-отт. 3,75 уч.-изд. л.
Тираж 15000 Цена 1 р. 60 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП
Новозарфенский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Звк. 468